



نام سازنده: شرکت تولیدی و پشتیبانی صنایع طه

نام قطعه یا قطعات: شیر هیدرولیک هزار خاری MIDJET 405

شماره ویرایش	تاریخ ویرایش	صفحه تغییرات	شرح ویرایش	منشا تغییرات	تهیه کننده	تائید کننده	تصویب کننده	اعتبار
00	94-10-26		شرح نمونه های سالم و نمونه معیوب در جدول		آقای عابدینی / خانم حاجیانی	خانم امن زاده	آقای احمدیان (مدیر عامل)	



1- معیار پذیرش ظاهری قطعه

1- نحوه شناسایی قطعه با تصویر


شیر هیدرولیک هزار خاری MIDJET 405 شرکت تولیدی پشتیبانی صنایع طه



شیر هیدرولیک هزار خاری MIDJET 405

2- شناسایی و ردیابی:

وجود کد شناسایی بر روی پوسته شیر که نشاندهنده شماره بچ تولید می باشد.



کد شناسایی



2- موارد غیر قابل قبول از نظر گارانتی با تصویر

جدول عیوب ظاهری با ذکر مسئولیت هر ایراد

ملاحظات	مسئولیت ایراد			شرح عیوب مشاهده یا بررسی شده	ردیف
	تعمیرگاه	نماینده فروش	سازنده		
	✓			باز شدن پلمپ قطعه	1
	✓			هرز شدن رزوه های ورودی و خروجی شیر هیدرولیک	2
	✓	✓		هرگونه آسیب ناشی از ضربه خوردگی	3
			✓	نشستی از شیر هیدرولیک	4
			✓	صدادهی شیر هیدرولیک	5
	✓			استفاه از هر نوع چسب آببندی و یا نخ تفلون	6
		✓		زنگ زدگی پینیون	7
					8
کد مدرک : 00/930108	تائید کننده: خانم امن زاده مدیر تضمین کیفیت			تهیه کنندگان : آقای عابدینی / خانم حاجیانی نماینده سازمان در محل مشتری/ رئیس تضمین کیفیت	